

Fig. 1




Fig. 2

FIG. 3A




FIG. 3A




FIG. 3B

5/23




FIG. 3C

6/23




FIG. 3D

7/23






Fig. 3E

20140320 E00029331



20130303 "6034903"




Fig. 4C




Fig. 4D

10/23




Fig. 4E

11/23




Fig. 5A




Fig. 5B




Fig. 5D





Fig. 5E



17/23

10067603-201002




FIG. 5G

20140229-00029001







Fig. 5H




Step 1




Step 2




Step 3




Step 4




Step 5




Step 6



Step 7



Step 8



Step 9

FIG. 51






Fig. 6A



Advancement of Plunger/
Expelling fluid



Retraction of Plunger/
Loading Fluid

Fig. 6B




FIG. 7A




FIG. 7B




FIG. 7C

20140201 20045007